

Betreuende Niederlassung:
Austr. 155, 74076 Heilbronn
Tel.: 07131/9840-0 Fax: 07131/9840-19



(1)FIN

(2)Kennz. D **MOS**

(3)Prüfort 74834 Elztal
Im Trienzfeld 6, 18.06.2026

(4)km-St. 251011

(5)Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 0005 BAYER.MOT.WERKE-BMW
Typ BGD 5K
Var. 00094 5K11
Vers. 6A250000

EMI-Kl. 36T0**

zGM 2470 kg

EZ 12.06.2014

Dat.letzt.HU 06/2024

Prüfort-Nr. 0212641299

K
7

Nachuntersuchung zur Hauptuntersuchung
gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr.
vom 18.06.2026, 14:13
zu Berichts-Nr. 0de0mobl6um000860
erstellt von TÜV B.-Württemb.
HU-Prüfziff. ux&4veC0 2015 D Stuttgart
Seite 2 von 2

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D MOS

nächste HU fällig Juni 2028

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Diesel und OBD

Messprogramm:Diesel und OBD

Kraftstoff: Diesel

Messzeit:18.06.2026 14:10

Funktionsprüfung Abgas

Fzg-Solldaten

Fzg-Ist-Daten

Konditionierung

[x]/[rpm]
[Grad C]

0/3000
min: 60

-/
79

i.O.

entsprechend AU-Richtlinie

Abgasmessung

Leerlauf

[1/min]

min: 600

max: 800

680

i.O.

Drehzahlanhebung

[1/min]

min: 1680

max: 800

2060

i.O.

Beruhigung

[1/min]

min: 600

max: 800

680

i.O.

Messung I

[1/min]

min: 600

max: 800

680

i.O.

arithm. Mittel Partikelanzahl

[cm⁻³]

min: 250000

max: 250000

46200

46200 [cm⁻³]

i.O.

Funktionsprüfung OBD

Prüfbereitschaft

unterstützt

11010000000

gesetzt

00000000000

Anzahl abgasrelevanter Fehler

Alle Systemtests durchgeführt

0

i.O.

Fehlerspeicher

Kontrollleuchte Motordiagnose:

Sichtprüfung

Status

Ansteuerung

i.O. #

i.O.

i.O. #

Ergebnis:

Funktionsprüfung OBD:

i.O.

Funktionsprüfung Abgas:

i.O.

GESAMTERGEBNIS:

BESTANDEN

Bedienführung:

AVL DiTEST GmbH

Typ: DSS AU-DE

Vers.: V6.25 LF6 04/2026

GL:6

OBD-Auslesegerät:

AVL DiTEST GmbH

Typ: OBD 1000

Vers.: V3.9 06/2020

SN:QXHDVE

Partikelzähler:

AVL DiTEST GmbH

Typ: Counter Mobile

Vers.: V3.5 11/2023

SN:34236

AU-Daten:

III/2024