



Bericht-Nr.:



Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht
IKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 2009
DUBSuchID:

(1)Fz-Id.Nr.:

(2)Amtl. Kennz.: **MOS (D)**

(3) Ausstellungsdatum: 09.06.2026 12:01 Uhr

Seite 2 von 2

Prüfart: 74834 Elztal

(4) km-Stand: 250328 km

(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

M1

Aufbau: Kombilimousine

AC

Hersteller: BAYER.MOT.WERKE-BMW

0005

Typ: 5K

BGD00094

Var./Ver./Ausf.: 5K11 / 6A250000

Antriebsart: Diesel

0002

Emissionsschl: EURO6;T;CI; M, N1 I

36T0

zGM: 2470 kg

EZ: 12.06.2014

Letzte HU: 05.2024

FSD.HU/Mangel:

4.28.14.6/2.0.22

Kundenkennzeichen:

Angaben gem. 6.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Diesel OBD

Kraftstoffart: Diesel

Software: DSS AU-DE

V6.24 LF6 11/2025

Fahrzeugdaten: III/2025

OBD bzw. n/T: HU-Adapter Gen IIV3.3.174.3

AU-Geräteleitfaden: 6

Gerätenummer: 040010000827

Partikelmessgerät: AVL Counter Mobile

Geräteversion: V3.5 11/2023

Gerätenummer: 6970

FIN gem. Fz.-Dokumente:

MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: i.O.#

bei Motor an: i.O.#

MIL Status ausgelesen: bei Motor an: i.O.

Funktionsprüfung OBD: i.O.

Prüfbereitschaft unterstützt: 11010000000

gesetzt: 000000000000

	Einheit	Min.		Istwert	Ergebnis
Anzahl Reinigungsstöße:	0				
Drehzahl Reinigungsstöße:	(1/min) 3000				
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	40#		52	i.O.
Nennndrehzahl:	(1/min)				
Partikelmessung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Stabilisierung:	(1/min)	600	800	680	i.O.
Drehzahlanhebung:	(1/min)	1680		2960	i.O.
Beruhigung:	(1/min)	600	800	680	i.O.
Messung	Messung 1 (1/min)	600	800	680	i.O.
	(PN/ccm)			4143000	
Messung	Messung 2 (1/min)	600	800	680	i.O.
	(PN/ccm)			3743000	
Messung	Messung 3 (1/min)	600	800	680	i.O.
	(PN/ccm)			3405000	
Arithm. Mittelwert / Endergebnis:	(PN/ccm)		250.000	3763667	n.i.O.

Prüfung der Gaswerte bestanden

n.i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein

Gesamtergebnis der Untersuchung

n.i.O.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.

Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.tuvsud.com/datenschutz-mobility

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dipl. BW (FH) Simon Kellerer (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. André Krauß.